

乾燥機の掃除をして 熱効率をUP ↗ させませんか？

日頃、弊社の製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。

弊社製スクリーン捺染機に付属している乾燥機は、長年使用して頂いておりますと、

乾燥炉内、熱交換器、熱風ダクト及び、ノズル内などに糸くずやホコリなどが堆積して熱効率を著しく下げてしまっている可能性が御座います。

つきましては、乾燥炉内やノズルの詰まりなどを清掃することにより、

乾燥機の熱効率を上げ、エネルギー費用の削減を、図られてはいかがでしょうか？

また、同時に乾燥機の点検も行い、不良箇所を発見することにより計画的なメンテナンスが行え、不測のトラブルを未然に防ぐことが出来ます。



**熱効率UPは
省エネに**

清掃により熱効率が上がれば、清掃前に比べてエネルギーの使用量が少なくなります。効率の改善度は、清掃前の状態により様々ですが、間違いなくコストダウンにつながります。

※お問い合わせは、弊社営業部までご連絡をお願いいたします。

ICHINOSE NEWSは定期的に送付させていただきます。必ずご一読頂きます様、お願い申し上げます。

info@toshin-kogyo.co.jp FAX送り先：06-6437-6423